

**Акт комиссионной проверки состояния
антитеррористической защищенности объекта.**

Дата проведения обследования: 19.09.2024

Адрес: г. Малоярославец, ул. Школьная, д. 3

Наименование объекта: МДОУ детский сад «Золотой клочик» (здание 2)

Средняя заполняемость учреждения (чел.): 40 чел.

Режим работы объекта (время пребывания детей): _____

Физическая охрана:

Штат. сторожами (вахтёрами): дежурный администратор в течении рабочего времени (с 7.00 до 18.00), сторож в ночное время и в выходные дни (будни с 18.00 до 07.00, выходные 24 ч.)

Имеется 1 ручной металлоискатель.

Осуществление пропускного режима (доступа на объект):

- КПП, - вахта, - с помощью технических средств - отсутствует.
(СКУД),

(прим. _____).

Оснащённость техническими средствами охраны (ТСО):

Охранная сигнализация: отсутствует

Тревожная сигнализация: время охраны отсутствует.
оборудованные помещения: _____

с выводом на: - ПЦН ОВО, - ЧОО, - ФГУП «Охрана», - автономно.

Договор реагирования на сигналы «тревога»: от _____ № _____ с (организация) _____

Договор на обслуживание ТСО: от _____ № _____ с (организация) _____

Оснащённость системами контроля и управления доступом (СКУД):

Средства ограничения доступа на объект в рабочее время:

- тамбур (шлюз),
- турникет,
- дверь с электромеханическим или электромагнитным замком,
- калитка с механическим кодовым замком,
- отсутствуют.

(прим. Калитка оснащена видеодомофоном).

Средства управления персональным доступом:

- электронные бесконтактные карты,
- ключи «Touch Memory»,
- кодонаборные панели,
- извне (с КПП, вахты и тп.),
- отсутствуют.

(прим. _____).

- **Оснащённость системами видеонаблюдения:**

Количество наружных в/камер: 2

расположение два входа в здание

Количество внутренних камер: нет

расположение _____

Вывод видеосигнала _____

Видеорегистратор: кол-во каналов 2, срок хранения видеофайлов: 10 дней

Инженерно-техническая укрепленность объекта и прилегающей территории:

Надёжность входных дверей в здание: дверь главного входа металлическая двустворчатая с врезными замками и щеколдой, оборудована домофоном.

Решётки на оконных проёмах: отсутствуют

Возможность проникновения через подвальные, чердачные помещения, вводы коммуникаций, некапитальные конструкции и тп.: дверь в подвал внутри здания - деревянная обшита металлическим листом с навесным замком.

Периметральное ограждение (целостность) не нарушено

Оборудованность ворот, калиток запорными устройствами: навесные замки, гл. калитка оборудована механическим кодовым замком

Освещение территории в тёмное время суток исправно

Наличие, вид (звуковое, голосовое, с возможностью речевого обращения) работоспособность системы оповещения (соответствие/не соответствие требованиям ПП РФ №1006):

система оповещения исправна, эвакуация без возможности речевого обращения.

Паспорт безопасности по ПП РФ №1006, присвоенная категория, дата категорирования:
4 категория 16.09.2022 г.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (в том числе, прописанные в паспорте безопасности и не устраненные на момент обследования/ причины неустранения): СОУЭ не соответствует требованиям ПП РФ №1006 отсутствует система передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ.

Вывод: Антитеррористическая защищенность объекта не в полной мере способна противостоять попыткам совершения террористических актов и других противоправных действий.

Предложения и рекомендации по обеспечению безопасности на объекте:

В соответствии с пп. "д" п. 24 ПП РФ №1006 оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией и обеспечить соответствие п. 31 ПП РФ №1006

В соответствии с пп. "з" п. 24 обеспечить объект системой передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

Представитель учреждения Заведующая Т. Кукина Т. А. Кукина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель Управления Росгвардии Ст. инспектор Куца С. В. Кукин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)